

Los iPhone Air reciben quejas por problemas de condensación en la lente de la cámara

Fue el martes de la semana pasada cuando Apple presentó finalmente sus iPhone 17 junto a los nuevos Apple Watch y los AirPods Pro 3.

La nueva generación de iPhone fue la que captó más la atención y pudimos ver como las reservas y compras anticipadas de estos se agotaron en varias tiendas. Parece ser que ha habido una gran demanda y es algo habitual, pero no esperábamos que ya empezaran los problemas. Oficialmente los nuevos iPhone salieron el 19 de septiembre y ya tenemos casos de **iPhone 17 Air que tienen problemas de condensación en la lente de la cámara.**



Cada vez que Apple hace un evento de presentación de sus iPhone, millones de personas en todo el mundo van a estar interesadas en la compra de estos. Incluso con lanzamientos

como los **iPhone 16** que no aportaron casi ningún cambio respecto a los iPhone 15 (excluyendo los modelos Pro), las ventas han sido bastante buenas. Sin embargo, fueron inferiores a las esperadas y así es como Xiaomi acabó consiguiendo superar a Apple en ventas.

El iPhone 17 Air tiene problemas de condensación en la zona de la cámara

Con los iPhone 17, Apple no iba a permitir que volviera a ocurrir lo mismo y decidió realizar una mayor cantidad de cambios y mejoras. Además, la compañía de la manzana mordida reemplazó el modelo Plus que ofrecía una pantalla de mayor tamaño respecto al estándar y en su lugar lanzó el modelo Air. El iPhone 17 Air es el primero de este tipo y se trata del **iPhone más delgado de la compañía**. A pesar de que es tan fino, han demostrado que es más resistente de lo que creíamos y aunque su capacidad de batería es bastante inferior, ha obtenido resultados bastante buenos en tareas como la reproducción de vídeos, donde se ha consumido alrededor de un **20% de la batería después de 5 horas**.

El móvil está sorprendiendo a algunas personas más allá de sus expectativas iniciales, pero por otro lado, aquellos que lo han comprado ya han presentado quejas sobre un **problema de condensación que se forma en el interior** de la lente de la cámara. Precisamente no es solo una persona la que ha informado de ello, pues encontramos pruebas en varios lugares como **X** o **Reddit**, por lo que probablemente se trate de un problema que afecta al batch inicial de iPhone 17 Air.

Ya hay varias personas que lo han

experimentado, podría ser un problema generalizado si continúan los reportes en los siguientes días

Ha habido YouTubers como **Luke Miani** en X que han posteado las imágenes donde podemos ver la prueba de que dentro de la cámara se ha creado algo de condensación y claro, las fotos y vídeos van a verse mal mientras esté ahí presente. Tampoco podemos abrir el móvil y acceder a la cámara para limpiarla, así que no hay mucho que se pueda hacer. Hay teorías de que esto **se ha originado en la línea de producción del iPhone 17 Air** en un determinado momento. Otros indican que podría haber ocurrido durante el transporte de los móviles o en las tiendas donde lo venden.

Se cree que podría ser un problema generalizado, aunque para calificarlo de esa forma habría que esperar unos cuantos días y semanas hasta que todos los que hayan comprado el modelo Air puedan confirmarlo. De todas formas, si sufres este tipo de problema, se recomienda **guardar y usar el iPhone en un entorno seco** en la medida de lo posible.

Fuente: elchapuzasinformatico.