

Los usuarios de Mac con un M3 Ultra tienen problemas para instalar macOS 26 Tahoe: reinicios e instalaciones fallidas consecutivas

Apple lanzó por todo lo alto, y unificando una vez más las versiones, todo lo que tiene que ver con su último software para cada tipo de dispositivo, es decir, iOS 26, watchOS 26 y por supuesto macOS 26. Esta última, la versión para Mac, recibe el nombre de Tahoe, y no ha llegado con buen pie a muchos de sus portátiles, sobre todo a aquellos que tienen un M3 Ultra, porque una gran cantidad de usuarios están reportando diversos problemas con macOS 26.

Apple ha querido vender Tahoe como una evolución clave para sus ordenadores, con mejoras en rendimiento, en seguridad y nuevas funciones pensadas para sacar partido de su hardware más moderno. Pero la realidad que se está encontrando la comunidad es bien distinta: los usuarios que han desembolsado una buena suma por un Mac Studio M3 Ultra **no consiguen dar el salto a la última versión.**



Apple tiene problemas con macOS 26 en los portátiles Mac que tienen un M3 Ultra, y nadie sabe qué está pasando

Aunque macOS Tahoe ya está disponible para millones de usuarios, quienes tienen un **Mac Studio, o Pro, con SoC M3 Ultra**, se han topado con un muro inesperado. La instalación simplemente no se completa y, por más que se intente, la máquina regresa al “viejo” Sequoia como si nada hubiera pasado.

Lo curioso es que este fallo **no afecta a otros equipos con procesador M3**, lo que ha encendido todas las alarmas sobre si se trata de un error específico de esta configuración tope de gama.

`“ANEHWDevice::Failed to validate ANE register offset 0x5a8 with expected value: 0x100000ff, read register value 0”`

Ese mensaje de error aparece en los registros de instalación y es la pista principal que apunta al origen del problema: el

Apple Neural Engine, es decir, la NPU. Todo indica que el instalador de Tahoe **está fallando al validar uno de los registros del ANE**, impidiendo que el proceso llegue a su fin, o al menos, eso es lo que afirman las primeras investigaciones por parte de los usuarios:

“Lo que ocurre es que el Mac se reinicia cuando parece que la instalación está terminando, aparece el logo de Sequoia y al iniciar sesión todo está igual que antes”, argumenta un usuario.

“Un quiero y no puedo” que genera frustración entre los fanáticos de los de Cupertino

Y eso es quizás lo peor, la desesperación, porque todo parece ir bien... Y zas, salen los problemas con el M3 Ultra y la instalación de macOS 26. La escena es idéntica en todos los testimonios: **la actualización avanza con normalidad hasta que, en los últimos segundos, salta un reinicio inesperado que devuelve al usuario al punto de partida.**

Nada cambia y no hay manera de completar la operación, ni siquiera utilizando el modo seguro, la recuperación de macOS o un disco externo. **Nadie da con la solución**, de momento.

Apple no ha publicado todavía un parche ni una declaración oficial más allá de reconocer que **ya están investigando el error**. La comunidad sospecha que el origen podría estar en una build concreta de Tahoe, mal adaptada al firmware de este modelo, o en un controlador del ANE que no se distribuyó correctamente.

“En Apple Store sí han conseguido instalarlo, lo que sugiere que allí utilizan un procedimiento de actualización de firmware que todavía no se ha liberado al público”, dicen en los foros de Apple.

Curiosamente, al parecer, en las tiendas oficiales de Apple también han podido actualizar sin problemas, porque según parece allí **cuentan con herramientas adicionales que aplican parches de firmware previos a Tahoe**. Eso alimenta la hipótesis de que la solución no pasa tanto por el propio sistema operativo, sino por una actualización intermedia del software de bajo nivel.

Habrà que ver si la compañía mueve ficha rápido, porque **no deja de ser paradójico que quienes han apostado por su hardware más caro sean los únicos en quedarse atascados en la versión anterior**. Curioso cuanto menos.

Fuente: [elchapuzasinformatico](http://elchapuzasinformatico.com).