

# Apple retira una serie de MacBook Pro por un “riesgo de seguridad” relacionado con su batería



El gigante tecnológico pidió a los clientes que ya poseen el modelo afectado que contacten con la compañía para obtener un recambio gratuito de batería.

Apple anunció este 20 de junio la retirada de un “número limitado” de computadores portátiles MacBook Pro equipados con “una batería que puede sobrecalentarse y **plantea un riesgo de seguridad**”, reza un comunicado publicado en el sitio web de la empresa.

Se trata de MacBook Pro de 15 pulgadas (Retina, 15-inch, Mid

2015) que fueron producidos principalmente entre septiembre de 2015 y febrero de 2017 y pueden ser identificados por su número de serie.

Además, el gigante tecnológico pidió a los poseedores de este modelo que dejen de usarlo y que contacten con representantes de Apple para **un reemplazo gratuito de la batería**. Para saber si su dispositivo está afectado por el problema, los propietarios de MacBook Pro pueden introducir el número de serie de su computador en la página web especial creada por la compañía para tal efecto.

Fuente: rt.